

Esimerkkikuvat

hyvistä ja huonoista menettelyistä



Kaksi kerrosta painoja vastasuuntaisesti lukitsevat kerrokset tolpan ympärille, kun tolpan aluslevy on riittävän kokoinen.



Tolpan painolevy on liian pieni ja yhteensopimaton painon kanssa. Lisäksi tästä puuttuu toinen samanlainen paino poikittain lukitsemasta alempaa painoa paikoilleen.



Vastapainojen lukitus toisiinsa puuttuu. Tässä toteutuu ainoastaan painovoimainen kiinnitys toisiinsa.



Kuormaliinan kitkalukko on heikko. Pienempi paino saattaa liikkua, jolloin suurempi paino putoaa aiheuttaen vaaraa.



Liina ei ole lukittu painoihin. Painot ja liina saattavat liikkua siten, että irtoavat toisistaan.



S- koukku irtoaa teltan jousaessa tuulessa.



Toinen vastaava paino puuttuu vastapuolelta sekä näiden lukitseminen toisiinsa, jolloin lukkiutuisi myös tolppaan. Kolojen yhteen sopiminen painovoimaisesti ei ole lukitseva.



Sakkeli löytyy, mutta tätä ei ole käytetty kiinnitykseen. Koukku irtoaa rakenteen jousaessa.



Kuormaliina leikkaantuu kiristyessään.



Painojen teräskoukku ei ole lukittu. Teräs leikkaa alumiinia, jolloin kiinnitys ei ole toimiva.



Kuormaliina on kulunut.



S-koukku irtoaa rakenteen jousaessa tuulella. Kiinnitystä ei ole lukittu kiinnityspisteeseen.